

**Акт  
обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укреплённости объекта**

Кирово - Чепецкий район, с. Бурмакино.  
(наименование населенного пункта)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (далее «Заказчик»): Пост охраны КОГОБУ для детей - сирот ШИ ОВЗ с. Бурмакино

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ПВО ВНГ РФ »):

Инспектор ОВО по г. Кирову ст. лейтенант полиции Береснев С. А. ,  
(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации: ФГУП «Охрана»

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: Пост охраны КОГОБУ для детей - сирот ШИ ОВЗ с. Бурмакино,

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Кирово - Чепецкий район, с. Бурмакино, ул Вихарева 67.

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦН ОВО по г. Кирову-филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по Кировской области.

(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

**Класс объекта А-3**

Пост охраны Школы - интернат находится на первом этаже в двухэтажном административном здании. Наружные стены здания кирпичные, перекрытие пола и потолка железобетонные плиты. Имеется подвал и чердак. Территория школы огорожена забором. Школа - интернат расположена в Кирово - Чепецком районе в селе Бурмакино. Проезд из Нововятска по Казанскому тракту до села Бурмакино. Едем по с. Бурмакино после знака «Центр Реабилитации вятские увалы» ( белые буквы на синем фоне) поворачиваем на право ( перед автобусной остановкой ) на ул. Советска. Двигаемся прямо до школы - интернат. Школа находится на перекрёстке ул. Вихарева и ул Советская с правой стороны от церкви. Имеется физическая охрана из штата сотрудников школы.

(указываются категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути

подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укреплённость:**

Стены кирпичные толщиной 380мм, перекрытие железобетонные плиты толщиной 220мм.

Входная дверь деревянная с элементами остекления, закрывается на один взрезной замок. Одна дверь запасного выхода металлическая с правого торца здания и выходят на территорию школы. Вторая дверь запасного выхода деревянная с шпингалет с правого торца здания и выходят на территорию школы. Окна пластиковые по периметру без решёток.

(указываются техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащённость техническими средствами охраны:**

Приток - А - КОП - 04 , ИВЭПР 12/1,5, Астра-Р РПУ, Астра-Р РПД, Астра - 321 исп.Т расположены в посту охраны. Имеется 14 камер видео наблюдения (9 камер расположенных внутри здания и 5 по периметру школы).

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

**Проверка технического состояния средств ТСО:** технические средства охраны смонтированы на объекте в 2021 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

**Выводы комиссии:**

Техническая укреплённость данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

**Предложения комиссии:**

## 1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1 Рекомендую оконные проёмы помещения охраны усилить специальной конструкции с защитным остеклением класса РЗА и выше по ГОСТ Р30826-14 или обычного стекла оклеенного защитной плёнкой, обеспечивающий класс устойчивости остекления РЗА и выше по ГОСТ Р30826-14.

Срок: до 01.09.2022 г.

1.2 Рекомендую входные и запасные дверные конструкции усилить, запирающие устройства 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения) - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089-11 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582-2006.

Срок: до 01.09.2022 г.

1.3 Рекомендую внутренние дверные конструкции усилить, установить запирающее устройство 1 класса защиты (минимальная необходимая степень защиты объекта от проникновения) - замки соответствующие 1 классу по ГОСТ 5089-2011 и классу устойчивости U1 по ГОСТ 52582-2006.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Срок: до 01.09.2022 г.

## 2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1 Рекомендую оборудовать все помещения с товароматериальными ценностями и орг. техникой оборудовать двух рубежной охранной сигнализацией

2.2 Проведён инструктаж с персоналом по действиям в ситуациях криминального характера (выдана инструкция)

2.3 В связи с угрозой проведения террористических актов на территории РФ всему персоналу обращать внимание на подозрительные предметы (бесхозные пакеты, коробки, сумки), при обнаружении сообщать по тел.02 или 56-60-20 (Д/Ч УВД)

2.4 Не допускать хранения денежных средств в необорудованных и не предназначенных для этого местах. Хранение денежных средств и других ценностей следует осуществлять в сейфах. При отсутствии сейфа, имеющего сертификат соответствия, допускается хранение денежной наличности и других ценностей в металлических шкафах. Сейф массой менее 1000 кг должен крепиться с помощью анкерного крепления диаметром не менее 18 мм и глубиной закладки не менее 220 мм к полу или стене.

2.5 Исключить доступ посторонних лиц в помещение с аппаратурой ТСО.

2.6 Тревожная сигнализацию использовать согласно инструкции, проведен инструктаж.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.


3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»



*Перминов П.А.*